PROVINCIA DI CAGLIARI

Via Cadello 9/b

09131 Cagliari

* * *

ATTESTAZIONE RELATIVA ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN SEGUITO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE DIFFORMI DALLA AUTORIZZAZIONE DI CUI AL PROGETTO DEL 28/04/1973 RELATIVA ALLO STABILIMENTO BALNEARE IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA AL POETTO A QUARTU SANT'ELENA.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Ing. Enrico Montalbano

L'anno duemilasedici, il giorno 18 del mese di maggio, in Quartu Sant'Elena Località Poetto, Stabilimento Lido del Finanziere, il sottoscritto Ing. Enrico Montalbano, responsabile del Servizio Edilizia Patrimoniale della Provincia di Cagliari, visto l'avvio dei lavori avvenuto il 7 marzo 2016 si è recato presso lo Stabilimento Balneare in uso alla Guardia di Finanza in Località Poetto a Quartu Sant'Elena ed ha constatato che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto nella Determinazione n° 24 del 16/5/2016 ed in particolare sono state eseguite le seguenti opere:

1) Smontaggio tettoia ingresso

2) smontaggio gazebo su terrazza a mare mq 155,75 e trasporto presso il magazzino della Guardia di Finanza a Su Siccu a Cagliari

3) demolizione dei camminamenti in massetto di calcestruzzo armato per uno spessore fino a 15 cm delle dimensioni di 287 m x 1 m tot mq 287

4) demolizione della terrazza a mare superficie 155,75 mq consistente nella demolizione della pavimentazione e del massetto e del basamento in calcestruzzo, oltre alla demolizione dei muri perimetrali

5) Demolizione murature di recinzione con pannelli ad aria passante in cemento e sottostante muratura di sostegno tot 31 m compreso lo smontaggio dei pannelli e loro accatastamento

6) Carico, trasporto e conferimento a discarica di tutte le macerie compresa la sistemazione dello spiazzo antistante il fabbricato dove verrà eseguita la demolizione della terrazza.

7) Rimozione di dieci cabine spogliatoio in legno, un gioco bimbi "castello", un box doccia in legno e tutte le passerelle lignee

8) Rimozione di due fosse settiche di cui una in clacestruzzo gettato in opera previa asportazione con autospurgo dei liquami

Si precisa che il massetto demolito aveva uno spessore medio di 40 cm ed è stato rimosso anche il vespaio sottostante costituito da una massiciata con pietroni di fiume di notevoli dimensioni.

Pertanto si può attestare che le opere realizzate in difformità dall'Autorizzazione di cui al progetto del 28/04/1973 ed attualmente in condizioni precarie e pericolose sono state eliminate e lo stato dei luoghi è stato ripristinato secondo le condizioni ante lavori.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Ing. Enrico Montalbano